



Inventaire
général
du patrimoine
culturel

Normandie, Seine-Maritime
Notre-Dame-de-Bliquetuit
Le Bourg-Corblin
97 chemin du Pas Grillant

étable, puis chaumière

Références du dossier

Numéro de dossier : IA76004342
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique boucles de la Seine normande
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : étable à vaches
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2019, ZD, 122

Historique

Cette ancienne étable a été transformée en habitation à partir des plans dressés entre 1967 et 1968 par M. Michaud, ingénieur diplômé de l'École spéciale de mécanique et d'électricité (ESME) qui en était également propriétaire. La couverture en chaume a été restaurée en septembre 2018 par un artisan chaumier de Bouquetot (Eure).

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1968 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Michaud (ingénieur, attribution par source)

Description

Cette maison, construite en pan de bois, repose sur un soubassement en pierre calcaire et comprend un comble à surcroît éclairé par trois lucarnes du côté est. La toiture couverte en chaume se termine sur le pignon sud par une demi-croupe débordante abritant un escalier sous queue-de-geai.

Grâce aux plans conservés par les propriétaires, on peut comparer l'état du bâtiment d'origine avec la chaumière actuelle. L'ossature en bois (sablière, poteaux et colombes et notamment celles placées en écharpe) respecte la disposition des pièces d'origine qui ont été en grande partie réemployées. Les portes ont été agrandies ou déplacées et de nombreuses fenêtres ont été ajoutées sur la façade est. Les modifications les plus importantes se situent à l'étage qui a été aménagé pour recevoir des chambres et qui est désormais éclairé par trois lucarnes rampantes sur la façade est et une sur le pignon nord. Une cheminée a été maçonnée dans la pièce principale et une queue de geai a été reproduite sur le pignon nord, à l'image de la chaumière normande traditionnelle.

La propriété, à laquelle on accède par un porche en charpente couvert en chaume, est accompagnée d'un verger de pommiers et d'un puits (qui n'est pas d'origine), également couvert en chaume.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois, pan de bois ; calcaire ; torchis enduit

Matériau(x) de couverture : chaume
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : croupe ; demi-croupe
Escaliers :


Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié


Statut, intérêt et protection

Sites de protection : site inscrit, parc naturel régional
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée


Illustrations




Plan et coupes du bâtiment
d'origine dressé par Jean
Michaud, 22 octobre 1967.
Repro. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606266NUCA




Plan de façades dressé par
M. Michaud, 15 avril 1968.
Repro. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606267NUCA



Détail du plan de façades dressé
par M. Michaud en 1968.
Repro. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606269NUCA



Plan et coupes de l'aménagement
intérieur dressé par M.
Michaud, 15 avril 1968.
Repro. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606268NUCA



Chaumière.- Photographie
ancienne, inventaire du Parc, 1972.
Phot. Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande
IVR23_19727602104X



Angle nord-est.
Phot. Marc Costil
IVR28_20197606439NUCA



Angle sud-est.
Phot. Marc Costil
IVR28_20197606434NUCA



Vue sur le verger avec
le puits au premier plan.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606356NUCA



Façade est, vue depuis le verger.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606358NUCA



Porche d'entrée.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606357NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


présentation de la commune Notre-Dame-de-Bliquetuit (IA76004341) Normandie, Seine-Maritime, Notre-Dame-de-Bliquetuit

Les chaumières de Notre-Dame-de-Bliquetuit (IA76004340) Normandie, Seine-Maritime, Notre-Dame-de-Bliquetuit

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Pottier

Copyright(s) : (c) Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général




Plan et coupes du bâtiment d'origine dressé par Jean Michaud, 22 octobre 1967.

IVR28_20197606266NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Plan de façades dressé par M. Michaud, 15 avril 1968.

IVR28_20197606267NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Détail du plan de façades dressé par M. Michaud en 1968.

IVR28_20197606269NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plan et coupes de l'aménagement intérieur dressé par M. Michaud, 15 avril 1968.

IVR28_20197606268NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière.- Photographie ancienne, inventaire du Parc, 1972.

IVR23_19727602104X

Auteur de l'illustration : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

Date de prise de vue : 1972

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Angle nord-est.

IVR28_20197606439NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Costil

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Angle sud-est.

IVR28_20197606434NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Costil

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue sur le verger avec le puits au premier plan.

IVR28_20197606356NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade est, vue depuis le verger.

IVR28_20197606358NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Porche d'entrée.

IVR28_20197606357NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation