



Inventaire
général
du patrimoine
culturel

Normandie, Seine-Maritime
Notre-Dame-de-Bliquetuit

Les chaumières de Notre-Dame-de-Bliquetuit

Références du dossier

Numéro de dossier : IA76004340

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2020

Cadre de l'étude : inventaire topographique boucles de la Seine normande

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Pottier

Copyright(s) : (c) Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général

Désignation

Dénomination : maison

Aires d'études : Caux Seine Agglo, Port-Jérôme-sur-Seine

Localisations :

Normandie, Seine-Maritime

Notre-Dame-de-Bliquetuit

Historique

Les longères et les chaumières sont les formes d'habitat traditionnel les plus fréquentes sur la presqu'île de Brotonne. La route des chaumières, empruntant une partie de la voirie principale (RD65) et secondaire (hameau de Port-Caudebec) traversant les communes de Notre-Dame-de-Bliquetuit, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit et Vatteville-la-Rue prend son départ au niveau de l'ancienne **ferme de la Côte**, actuellement maison du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande et se poursuit jusqu'au Marais Vernier. La fréquentation de cet itinéraire touristique incite ainsi les riverains à entretenir leurs toitures en chaume.

Au niveau du hameau appelé Le Bord du Mort, à la limite de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit et de l'ancienne pâture du Mort, plusieurs chaumières ont été remontées de toutes pièces dans les années 1980 par l'entreprise de menuiserie et charpente de M. Poulingue, installé à Vatteville-la-Rue.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 18e siècle

Description

Les maisons identifiées comme chaumières (parfois d'anciens bâtiments agricoles transformés en chaumières) ont la particularité d'avoir conservé leur couverture en chaume. Elles sont généralement construites en pan de bois sur un soubassement en pierre calcaire avec parfois une partie en brique. À la différence des constructions en pan de bois que l'on recense sur les plateaux agricoles du Pays de Caux ou du Roumois, l'entre-colombage n'était pas réalisé en torchis. Cela s'explique par l'absence d'argile disponible sur les terrains alluvionnaires de la presqu'île de Brotonne. Traditionnellement, l'entre-colombage était garni d'un blocage en moellon calcaire, placé à chant, recouvert d'un hourdis de plâtre, appelé localement "plâtré". Les combles, qui servaient autrefois de grenier à grains, ont souvent été aménagés et sont éclairés par des lucarnes modernes.

Elles sont souvent accompagnées d'un puits qui peut également être couvert en chaume.

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : bois, pan de bois ; calcaire ; plâtre enduit ; brique

Décompte des œuvres : repérées 18 ; étudiées 1

Illustrations



Chaumière actuellement dépendance,
bourg, chemin du marais.
Phot. Marc Costil
IVR28_20197606432NUCA



Chaumière, détail,
bourg, chemin du marais.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606339NUCA




Chaumière, bourg,
137, rue du Petit Pont.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606248NUCA




Chaumière, 147, rue du Petit Pont.
Phot. Emmanuelle Allaire
IVR23_20057605022NUCA



Chaumière, hameau d'Ectot,
1954, rue du Petit Pont.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606451NUCA



Chaumière et porche couvert
en chaume, hameau d'Ectot,
impasse du colombier.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606452NUCA



Ancienne grange, actuellement
chaumière, hameau
d'Ectot, rue des 3 cornets.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606453NUCA



Chaumière, hameau d'Ectot,
403, rue des 3 cornets.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606454NUCA



Chaumière, angle sud-est,
hameau du Bourg Corblin, 33,
sente du chant des oiseaux.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606466NUCA



Chaumière, partie ouest,
hameau du Bourg Corblin, 33,
sente du chant des oiseaux.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606469NUCA



Chaumière, hameau du
Bourg Corblin, 247, sente
du chant des oiseaux.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606468NUCA



Chaumière, le bord du Mort,
730, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606442NUCA



Chaumière, le bord du Mort,
754, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606443NUCA



Chaumière entièrement remontée,
le bord du Mort, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606444NUCA



Chaumière entièrement
remontée, façade nord-
est, 1255, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606448NUCA



Chaumière, façade sud,
partie ouest, le bord du Mort,
1255 rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606450NUCA



Chaumière, angle nord-est, le bord
du Mort, 1255, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606447NUCA



Chaumière, façade sud, angle
sud-est, le bord du Mort,
1255, rue des Bruyères.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606446NUCA



Chaumière, vue depuis la
rue des Bruyères, le bord du
Mort, chemin des pilotes.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR28_20197606445NUCA

Chaumière, vue depuis la rue
des Bruyères en 2005, le bord
du Mort, chemin des pilotes.
Phot. Gaëlle Pottier
IVR23_20057605029NUCA



Dossiers liés

Dossier(s) de synthèse :

présentation de la commune Notre-Dame-de-Bliquetuit (IA76004341) Normandie, Seine-Maritime, Notre-Dame-de-Bliquetuit

Édifices repérés et/ou étudiés :

étable, puis chaumière (IA76004342) Normandie, Seine-Maritime, Notre-Dame-de-Bliquetuit, Le Bourg-Corblin, 97 chemin du Pas Grillant

Auteur(s) du dossier : Gaëlle Pottier

Copyright(s) : (c) Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général



Chaumière actuellement dépendance, bourg, chemin du marais.

IVR28_20197606432NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Costil

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, détail, bourg, chemin du marais.

IVR28_20197606339NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, bourg, 137, rue du Petit Pont.

IVR28_20197606248NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, 147, rue du Petit Pont.

IVR23_20057605022NUCA

Auteur de l'illustration : Emmanuelle Allaire

Date de prise de vue : 2005

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, hameau d'Ectot, 1954, rue du Petit Pont.

IVR28_20197606451NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière et porche couvert en chaume, hameau d'Ectot, impasse du colombier.

IVR28_20197606452NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Ancienne grange, actuellement chaumière, hameau d'Ectot, rue des 3 cornets.

IVR28_20197606453NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, hameau d'Ectot, 403, rue des 3 cornets.

IVR28_20197606454NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, angle sud-est, hameau du Bourg Corblin, 33, sente du chant des oiseaux.

IVR28_20197606466NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, partie ouest, hameau du Bourg Corblin, 33, sente du chant des oiseaux.

IVR28_20197606469NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, hameau du Bourg Corblin, 247, sente du chant des oiseaux.

IVR28_20197606468NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, le bord du Mort, 730, rue des Bruyères.

IVR28_20197606442NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, le bord du Mort, 754, rue des Bruyères.

IVR28_20197606443NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière entièrement remontée, le bord du Mort, rue des Bruyères.

IVR28_20197606444NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière entièrement remontée, façade nord-est, 1255, rue des Bruyères.

IVR28_20197606448NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, façade sud, partie ouest, le bord du Mort, 1255 rue des Bruyères.

IVR28_20197606450NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, angle nord-est, le bord du Mort, 1255, rue des Bruyères.

IVR28_20197606447NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, façade sud, angle sud-est, le bord du Mort, 1255, rue des Bruyères.

IVR28_20197606446NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, vue depuis la rue des Bruyères, le bord du Mort, chemin des pilotes.

IVR28_20197606445NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Chaumière, vue depuis la rue des Bruyères en 2005, le bord du Mort, chemin des pilotes.

IVR23_20057605029NUCA

Auteur de l'illustration : Gaëlle Pottier

Date de prise de vue : 2019

(c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation